





ВОДОПРОВОД	Колодец № 51-123	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Монюшкос</i>	Поло № _____	1962 г.	
<p>Чертеж колодца М. 1:50 по 1-1</p>  		О т м е т к и			<p>П Р И В Я З К А <i>ул. Монюшкос</i></p> 	
		Крыши	Дно	Трубы		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 35$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$
Стены	Кирпич. бетон.		Подкл.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.
Дно	Бетон. <i>2/2y11.</i>	Разводящая		$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.
Скобы	Чугун		Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.
Год строит.	19					
Налич. воды						
Налич. газа						
Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел изысканий	
		Объект <i>3290</i>				
Инв. №	Гл. геодезист			<i>Нодис</i> <i>Даме</i> <i>Генуфа</i>		
	Рук. группы					
	Исполнитель					
Дата	Чертил					
<i>30.07.62</i>	Проверил					