



Засорён

3771

Форма 54 г

Канализация	Колодец № 13	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Почкас</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.
--------------------	--------------	----------------------	---------------------	--------	-----------------

Чертеж колодца М 1:50 	О т м е т к и	П Р И В Я З К А 														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>103.56</td> <td></td> <td>Засорён</td> <td>Диаметр: 101.93</td> <td></td> </tr> </table>	Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	103.56		Засорён	Диаметр: 101.93		
Крышка	Лотка		Труба													
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №												
103.56		Засорён	Диаметр: 101.93													

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б					
Крышка чугунная				Вход		Выход		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.									
Дно кирп. бет.									
Скобы <u>нет</u>				Институт проектирование городского строительства					
Наличие воды				Отдел изысканий					
Наличие газа				Объект <u>3290</u>					
Год строительства 19				Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Дата
					Исполнитель		Чертил		6. 4. 62 г.
					Проверил		Проверил		