


3771

<b>Канализация</b>	Колодец № <u>47-137</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Кастутиса</u>	Дело № .....	19 <u>62</u> г.			
Чертеж колодца М 1:  <i>Сон. диаметр d=0,15</i>		О т м е т к и			П Р И В Я З К А  			
		Крышка	Лотка				Т р у б	
			у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №
103.84	—	103.07						
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.  Крышка чугунная  Стены кирп. бет.  Дно кирп. бет.  Скобы  Наличие воды  Наличие газа  Год строительства 19			Т Р У Б					
			Вход		Выход		Подкл. №	
диам.   матер.		диам.   матер.		диам.   матер.		диам.   матер.		
—   —		100   <i>кер</i>						
Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий				
Объект 3290								
Инв. №	Гл. геодезист		<i>Лукс-</i>		<i>Юдие</i>			
	Рук. группы				<i>Заме</i>			
	Исполнитель				<i>Пелуфа</i>			
Дата	Чертил							
30 07 62	Проверил							

ул. Кастутиса