3771

Форма № 5

№№ кол. (6)/142	Сеть водопровода	Улица Моникиз	№№ заказа 06. Nr 1175	Год 19	г. Вильнюс

Чертеж колодца
М 1:50



Отметки		
крышки	дна	трубы
103.72	101 23	101.53

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и материал	
Крышки	Чугун
Стены	~~Кирпич.~~ бетон.
Дно	Бетон
Скобы	~~Чугун.~~ жел. 6
Год строит.	19
Налич. воды	nire
Налич. газа	nire

Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Магистр.	d= 100 / чуг. ~~жел.~~		d= / Р. Ф.	Новый H=
Подкл.	d= 50 / чуг. ~~жел.~~		d= / Р. Ф.	Старый H=
Разводящая	d= / чуг. жел.		d= / Р. Ф.	Московский H=
Подключ.	d= / чуг. жел.		d= / Р. Ф.	Колонка водоразб.

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Объект Kęstučio g. valgykio poż. tėkio Rp. unot r.

Инв. №	Нач. произв. груп.		
	Рук. спец. бригад		
	Исполнитель	[illegible]	
Дата	Чертил		
	Проверил		

Laikraščių ir žurnalų leid. sp. Užs. Nr. 2280.1.59.2000