



Канализация	Колодец № <u>56-162</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Монюшкос</u>	Дело № <u>.....</u>	19 <u>62</u> г.
--------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 50
по 2-2



О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
10383	10202	10201		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	
Крышка чугунная	<u>дср</u>
Стены кирп. бет.	
Дно кирп. бет.	
Скобы	—
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства 19	


Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	<u>чуг</u>	150	<u>чуг</u>				

Институт проектирование городского строительства Отдел изысканий

Объект 3790

Инв. №	Гл. геодезист			
	Рук. группы			
Дата	Исполнитель			
	Чертил			
	Проверил			



Год строительства 19 62

Инв. №

Дата 205 62

Год строительства 19 62