



Канализация	Колодец № <u>182</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Мокшанова</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	----------------------	----------------------	------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 50
по А-В




О т м е т к и				
Крышка	Л о т к а		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
103.66	101.33	101.29	101.94	103.19

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б									
		В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. № 4			
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.		
Стены кирпич. бет.		150	к/р.	150	к/р.	100	ч/г.	100	ч/г.		
Дно кирпич. бет.		Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий			
Скобы											
Наличие воды		Объект 3290						Инж. № _____ Дата _____ Гл. геодезист _____ Рук. группы _____ Исполнитель _____ Чертил _____ Проверил _____ <u>Дорожко</u> <u>Давид</u> <u>Генерал</u>			
Наличие газа											
Год строительства 19 _____											



Институт проектирование городского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290