

3771

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № *103.90-191*



Город *Вильнюс*

Улица *Василиуса-Моношис*

Дело №

1962 г.

Чертеж колодца
М 1:25
103.90-191




О т м е т к и

| Крышка | Лотка | | Тру б | |
|--------|---------|----------|----------|----------|
| | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
| 103.90 | - | 103.57 | | |

П Р И В Я З К А

ул. Моношис

ул. Василиуса.



О П И С А Н И Е

| Состояние колодца и матер. | Т Р У Б | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|-------|----------------|----------|---------------|-----------------|--------|
| | Вход | | Выход | | Подкл. № | | Подкл. № | |
| Крышка чугунная | диам. | матер. | диам. | матер. | диам. | матер. | диам. | матер. |
| Стены <u>кирп. бет.</u> | - | - | 50 | <i>кир.</i> | | | | |
| Дно <u>кирп. бет.</u> | Институт проектирования городского и сельского строительства | | | | | | Отдел изысканий | |
| Скобы - | Объект <i>3290</i> | | | | | | | |
| Наличие воды <i>есть</i> | Инв. № | Гл. геодезист | | | | <i>Боолис</i> | | |
| Наличие газа | | Рук. группы | | | | <i>Дабис</i> | | |
| Год строительства 19 | Дата | Исполнитель | | <i>Боравис</i> | | <i>Ракса</i> | | |
| | <i>10.09 1962 г.</i> | Чертил | | | | | | |
| | | Проверил | | | | | | |