

3771

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 13-192

Город ВильнюсУлица Восточная

Дело №

1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50
но - 1-1




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
103.26	101.51	101.50	101.58	

П Р И В Я З К А

ул. Восточная



ул. Промышленная

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп</u> бет.	150	чуг.	150	чуг.	150	чуг.		
Дно <u>кирп.</u> бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы - 3	Объект 3290							
Наличие воды -	Инв. №	Гл. геодезист		Восточная -		Восточная		
Наличие газа		Рук. группы				Восточная		
Год строительства 19	Дата 8.09.1982г.	Исполнитель		Восточная -		Россия -		
		Чертил						
		Проверил						