



**КАНАЛИЗАЦИЯ** Колодец № 18<sup>а</sup>-193      Город Вильнюс      Улица В.В. Ступинская      Дело № \_\_\_\_\_      1962 г.


Чертеж колодца  
М 1:50  
но - 4 - 2



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. № 4
103.14	101.03	101.02	101.14	101.24

Реконструкция



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка <u>чугунная</u>
Стены <u>кирп. бет.</u>
Дно <u>кирп. бет.</u>
Скобы - 4 <u>шт.</u>
Наличие воды -
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	Керп.	150	чуг.	150	чуг.

Институт проектирования городского и сельского строительства      Отдел изысканий

Объект 22.50

Инв. №	Гл. геодезист	Воронин
	Рук. группы	
Дата	Исполнитель	Воронин
	Чертил	
	Проверил	

8.09.1962г.