

3771

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>2</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Пашков</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.														
Чертеж колодца М 1:50		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Л о т к а</th> <th colspan="2">Т р у б</th> </tr> <tr> <th>1) у входа</th> <th>2) у выхода</th> <th>подкл. № 3)</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>103.97</td> <td>101.33</td> <td>101.30</td> <td>101.34</td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Л о т к а		Т р у б		1) у входа	2) у выхода	подкл. № 3)	подкл. №	103.97	101.33	101.30	101.34	
		Крышка	Л о т к а		Т р у б														
			1) у входа	2) у выхода	подкл. № 3)	подкл. №													
103.97	101.33	101.30	101.34																
П Р И В Я З К А																			
О П И С А Н И Е																			
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы <u>5 шт.</u> Наличие воды Наличие газа Год строительства 19 _____		Т Р У Б																	
		В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №											
		1) диам.	матер.	2) диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.										
		150	ксп	150	ксп	100	ксп												
Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий													
Объект <u>3290</u>																			
Инв. №		Гл. геодезист		<u>Водня</u>		<u>Вильнюс</u>		<u>Вильнюс</u>											
		Рук. группы																	
Дата		Исполнитель		<u>Вильнюс</u>		<u>Вильнюс</u>		<u>Вильнюс</u>											
		Чертил																	
64.62.		Проверил		<u>Вильнюс</u>		<u>Вильнюс</u>		<u>Вильнюс</u>											