


<b>Канализация</b>	Колодец № <u>32-218</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Гирейкимотое</u>	Дело № .....	19 <u>62</u> г.	
<p>Чертеж колодца М 1: 50 по А-А</p> 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А	2 ШН 29	
		Крышка	Лотка у входа    у выхода			Труб подкл. №    подкл. №
101.93	98.07    98.06					
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б				
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №	
Стены кирп. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.	200	к/ф	200	к/ф.		
Скобы	Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект 3290					
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		Чертил		
	29.04.62	Проверил		