

3771

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД


Колодец № 22

Город Вильнюс

Улица Плюцкое

Лето №


19 62 г.



О т м е т к и


Крыши	Дно	Трубы
103.62	101.47	1,2,3) 101.89

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы л. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	1) d = 50		d =	Новый
Стены	Кирпич. бетон.	чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Дно	Бетон. Трубит	2,3) d = 25		d =	Старый
Скобы	Чугун	чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Год стронт.	19			d =	Московский
Налич. воды				Р. Ф.	H =
Налич. газа				d =	Колонка водоразб.
				Р. Ф.	



Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №	Гл. геодезист	<i>Шагис</i>	<i>Шагис</i>
	Рук. группы		
	Исполнитель		
	Чертил		
Дата	Проверил		

7.4.62.