

<u>VANDENTIEKIO</u> (Komunikacija)		<u>KAMEROS</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. () <u>220^a</u>	<u>KORTELE</u>
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>TRENIOTOS</u> (Gatvė)		<u>3771</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET.	650		101.89	
Žemė			0.00	101.89	Ar yra vandens?
Sienos	PLYTŲ				Ar yra dujų?
Dūgnas	BET	1.20 x 1.20	2.93	98.96	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	100	Viršus 2.50 Apačia 99.39	
	Nr. 2	KET	100	Viršus 2.50 Apačia 99.39	
	Nr. 3	KET	50	Viršus 2.50 Apačia 99.39	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"		
Objekto Nr. <u>01.2.11985..</u>		
Sudarė	<u>SAVICKEVS</u> (parašas) (pavardė)	
Patikrino	<u>AUGENAS</u> (parašas) (pavardė)	
2008 m. ... mėn. ... d.		
(Inginio tyrinėjimo data)		