


3771

Форма 54 г

Канализация	Колодец № 41-223	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Гиршинотос</i>	Дело №	19 62 г.					
Чертеж колодца М 1: <i>Домовая канализация</i>		О т м е т к и				П Р И В Я З К А 				
		Крышка	Лотка		Труба					
			у входа	у выхода	подкл. №		подкл. №			
		10246								
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б								
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Дно кирп. бет.										
Скобы		Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий		
Наличие воды		Объект 3290								
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		<i>Корис</i>	
Год строительства 19		Дата	Чертил		Проверил				<i>Даче</i>	
		30.07.62							<i>Бегура</i>	