



3771


Форма 54 г

Канализация Колодец № 23 Город Вильнюс Улица Пашкев Дело № 19 62 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	1) у входа	2) у выхода	подкл. № 3)	подкл. №
103.47	99.48	99.47	100.75	



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 10 мтр.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

1) В х о д		2) В ы х о д		Подкл. № 3)		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер	150	кер		

Институт проектирование городского строительства Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №	Гл. геодезист	<u>Уоале</u>	
	Рук. группы	<u>Пайне</u>	
	Исполнитель	<u>Яуришев</u>	<u>[Signature]</u>
Дата	Чертил		
7. 6. 62г.	Проверил		