


3771

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОДНАЯ Колодец № <u>9^а-197</u> 247 1977 Заглублен - Чертеж колодца М. 1:	Город <u>Вильнюс</u>		Улица <u>Кеистутиса</u>		Лето №	19 <u>62</u> г.	
	О т м е т к и		П Р И В Я З К А ул. Кеистутиса 				
	Крыши	Дно					Трубы
	102 3)						
	О П И С А Н И Е						
	Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
	Крышки	Чугун	Магистр.	$d=$		$d=$	Новый
	Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H=$
	Дно	Бетон.	Подкл.	$d=$		$d=$	Старый
	Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	$H=$
Год строит.	19	Разводящая	$d=$		$d=$	Московский	
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	$H=$	
Налич. газа		Подключ.	$d=$		$d=$	Колонка	
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.	
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
		Объект <u>3290</u>					
		Ишв. №	Гл. геодезист			<u>Boagis</u>	
			Рук. группы				
		Лата	Исполнитель			<u>Boagis</u>	
			Чертил				
		12.09 1962г	Проверил			<u>Ракса</u>	