




3771

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>28</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Пашков</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--------------	-----------------

О т м е т к и				П Р И В Я З К А		
Крышка	Л о т к а		Т р у б			
	1) у входа	2) у выхода	подкл. №			подкл. №
103.48	101.08	101.06				

О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и матер.				Т р у б								
				1) В х о д		2) В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №		
Крышка чугунная				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены кирп. бет.				150	кер	150	кер					
Дно кирп. бет.												
Скобы <u>нет</u>				Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий				
Наличие воды				Объект <u>3290</u>								
Наличие газа				Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель			
Год строительства 19				Дата	18.4.62		Чертил		Проверил			

Чертеж колодца
М 1:50

ул. Пашков