

3771

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 7-192



Город Вильнюс

Улица Вильнюска

Дело №

1962 г.


Чертеж колодца
М 1:50
по 4-4



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
102.02	98.87	98.86		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп.-бет.</u>	200	кер.	200	кер.	—	—	—	—
Дно <u>кирп. бет.</u>	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы - 6 шт.								
	Объект 3290							
Наличие воды —	Инв. №	Гл. геодезист		Лодзин		Лодзин		
Наличие газа		Рук. группы						
Год строительства 19	Дата 18.06.1962г.	Исполнитель		Лодзин		Лодзин		
		Чертил						
		Проверил						