



3771

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № 3	Город Вильнюс	Улица Промис	Лето №	19 62 г.						
Чертеж колодца М. 1: 50 		Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>104.00</td> <td>102.15</td> <td>12.3 / 102.35</td> </tr> </tbody> </table>		Крыши	Дно	Трубы	104.00	102.15	12.3 / 102.35	П Р И В Я З К А  Ул Промис		
Крыши	Дно	Трубы										
104.00	102.15	12.3 / 102.35										
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.						
Крышки	Чугун	Магистр.	1) d = 50 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Новый H =						
Стены	Кирпич, бетон.											
Дно	Бетон. Трунт	Подкл.	2,3) d = 30 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Старый H =						
Скобы	Чугун 3											
Год строит.	19	Разводящая	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Московский H =						
Налич. воды												
Налич. газа		Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Колонка водоразб.						
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий						
		Объект 3290										
		Инв. №	Гл. геодезист	Д. Д. Д. Д.		Д. Д. Д. Д.						
			Рук. группы	Д. Д. Д. Д.								
		Дата 6.4.62	Исполнитель	Д. Д. Д. Д.		Д. Д. Д. Д.						
			Чертил	Д. Д. Д. Д.								
			Проверил	Д. Д. Д. Д.								