



3771

Канализация *воздушно-водосточная* Колодец № 30
 Город *Вильнюс* Улица *Пашке* Дело № 19 г.



О т м е т к и *Воздушно-водосточная*

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 2)	подкл. №
103.57	диам. 101.82	101.95	102.05	



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	2) <i>Воздушно-водосточная</i>		1) Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная <i>нет</i>	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	25	<i>нет</i>	100	<i> кирп.</i>				
Дно кирп.-бет. <i>устье</i>	Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий			
Скобы <i>нет</i>	Объект 3290							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		<i>Пашке</i>				
Наличие газа		Рук. группы		<i>Пашке</i>				
Год строительства 19		Исполнитель		<i>Пашке</i>				
	Дата	Чертил						
	18 4 62	Проверил						