

3771

Форма 54 г

Канализация	Колодец № 26-34 ^a	Город <i>Vilnius</i>	Улица <i>Poiskas</i>	Дело №	19 62 г.				
Чертеж колодца М 1: <i>Nebaigtas statyti</i>		О т м е т к и							
		Крышка	Лотка		Труба				
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №			
		103.52							
П Р И В Я З К А									
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.									
Скобы		Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды		Объект <i>4230</i>							
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		<i>Жуков</i>				
Год строительства 19		Дата	Рук. группы		<i>Бажур</i>				
			Исполнитель		<i>Милин</i>				
			Чертил		<i>Милин</i>				
			Проверил						