3771

Форма 54 г

Канализация | **Колодец №** 21-35 | **Город** Vilnius | **Улица** Kazlų | **Дело №** | **19** 62 **г.**

Чертеж колодца
М 1: 50



Отметки

Крышка	Лотка у входа	Лотка у выхода	Труб подкл. №	Труб подкл. №
10332	1) 99.17	2) 99.15	3) 9917	4) 10099 5) 9919

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Степы кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 9 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

ТРУБ

Вход диам.	Вход матер.	Выход диам.	Выход матер.	Подкл. № диам.	Подкл. № матер.	Подкл. № диам.	Подкл. № матер.
300	asb. bet	300	asb bet	3) 200 4) 150	ker ker	5) 250	ker

Институт проектирования городского строительства | Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №		
	Гл. геодезист	
	Рук. группы	
	Исполнитель	
Дата 1962 V 16	Чертил	
	Проверил	

Panevėžio sp. 1194—1961 5000