



3771

Канализация	Колодец № <u>4</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Понявас</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.	
<p>Чертеж колодца М 1:50</p> 		О т м е т к и			<p>П Р И В Я З К А</p>  <p style="text-align:right">Ул. Понявас</p>	
		Крышка	Л о т к а			Т р у б
	1) у входа	2) у выхода	подкл. №	подкл. №		
	103.94	101.38	101.36			
О П И С А Н И Е						
<p>Состояние колодца и матер.</p> <p>Крышка чугунная</p> <p>Стены кирп. бет.</p> <p>Дно кирп. бет.</p> <p>Скобы <u>нет</u></p> <p>Наличие воды</p> <p>Наличие газа</p> <p>Год строительства 19</p>			Т Р У Б			
			В х о д		В ы х о д	
	1) диам.	матер.	2) диам.	матер.	диам.	матер.
	150	кер	150	кер		
Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий		
Объект <u>3290</u>						
Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		<u>Модис</u>	
	Исполнитель		Чертил		<u>Понявас</u>	
Дата	Проверил				<u>Понявас</u>	
6 4. 62г.						