



3771

Форма 54 г

Канализация Колодец № 5 Город Вильнюс Улица Плошкюс Дело № ..... 19 62 г.


Чертеж колодца  
М 1:50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
104.03	1) 101.49	2) 101.47	102.03	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	1) В х о д		2) В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кер	150	кер	100	чур		
Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Скобы <i>нет</i>	Объект 3290							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		<i>Догие</i>				
Наличие газа		Рук. группы		<i>Дамис</i>				
		Исполнитель		<i>Дарюшев</i>				
	Дата	Чертил						
Год строительства 19	31.3.62	Проверил						