

**ВОДОПРОВОД**



Колодец № 61

Город *Вильнюс*

Улица *Плюскес*

Лого №


19 *69* г.



О т м е т к и

Крыши	Дно	Трубы
103.68	101.34	1,2,3,4) 101.62

ул. *Плюскес* П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы л. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Магистр.	1) d=50 чуг. жел.		d=	Новый
Стены				Чугун <i>Дерева</i>	Р. Ф.
Дно	Подкл.	2,3,4) d=25 чуг. жел.		d=	Старый
Скобы				Кирпич. бетон.	Р. Ф.
Год стронт.	Разводящая	d=		d=	Московский
Налич. воды				Бетон. <i>Брун</i>	Р. Ф.
Налич. газа	Подключ.	d=		d=	Колонка
				Чугун <i>6</i>	Р. Ф.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект *3290*

Инв. №	Гл. геодезист	<i>Жогие</i>	<i>Дамс</i>	<i>Дарисов</i>
	Рук. группы			
Исполнитель				
Дата	Чертил			
<i>6.4.62</i>	Проверил			