

3771

Форма 55 гс

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---|------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| ВОДОПРОВОД | Колодец № <i>83</i> | Город <i>Вильнюс</i> | Улица <i>Кастютина</i> | Лето № | 19 <i>62</i> г. | |
| Чертеж колодца М. 1: | Отметки | | П Р И В Я З К А | | | |
| | Крыши | Дно | Трубы | | | |
| | <i>104.09</i> | | | | | |
| О П И С А Н И Е | | | | | | |
| Состояние колодца и материал | | Сеть | Трубы д. матер. | Фасон части | Задвиж. шт. | Гидр. тип. |
| Крышки | Чугун | Магистр. | $d=$ чуг. жел. | | $d=$ Р. Ф. | Новый $H=$ |
| Стены | Кирпич. бетон. | | Подкл. | $d=$ чуг. жел. | | $d=$ Р. Ф. |
| Дно | Бетон. | Разводящая | | $d=$ чуг. жел. | | $d=$ Р. Ф. |
| Скобы | Чугун | | Подключ. | $d=$ чуг. жел. | | $d=$ Р. Ф. |
| Год строит. | 19 | Институт проектирования городского и сельского строительства | | | Отдел изысканий | |
| Налич. воды | | Объект <i>3290</i> | | | | |
| Налич. газа | | Инв. № | Гл. геодезист | <i>В. В. В.</i> | | |
| | | | Рук. группы | <i>В. В. В.</i> | | |
| | | Дата <i>4.4.62г.</i> | Исполнитель | <i>В. В. В.</i> | | |
| | | | Чертил | <i>В. В. В.</i> | | |
| | | | Проверил | <i>В. В. В.</i> | | |