

3771

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>64</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Паневеžio</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.
--------------------	---------------------	----------------------	------------------------	--------------	-----------------

О т м е т к и				П Р И В Я З К А		
Крышка	Л о т к а		Т р у б			
	1) у входа	2) у выхода	подкл. № 3			подкл. №
153.59	99.77	99.76	100.11			

Чертеж колодца
М 1:50

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп.-бет. Скобы <u>8</u> Наличие воды Наличие газа Год строительства 19 ..				Т Р У Б							
				1) В х о д		2) В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.		матер.		диам.		матер.		диам.		матер.	
200		кер		200		кер		150		кер	
Институт проектирование городского строительства								Отдел изысканий			
Объект <u>3290</u>											
Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Чертил		Проверил	
Дата		18.4.62		Глобус		Глобус		Глобус		Глобус	