


3771

Форма 54 г

Канализация Колодец № 65 Город *Вильнюс* Улица *Почкас* Дело № 19 62 г.


Чертеж колодца  
М 1:5



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
103.51				

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная								
Стены кирп. бет.								
Дно кирп. бет.								
Скобы <i>нет</i>	Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект 3290							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		<i>Г. В. ...</i>				
		Рук. группы		<i>...</i>				
		Исполнитель		<i>...</i>				
	Дата	Чертил		<i>...</i>				
Год строительства 19	18.4.62	Проверил						