




Šul. №№ 84	Kanalizacija	Rajonas Gatvė Kieme	Užsakymo № AB-Nr 1175	19 m.	Vilnius						
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS							
A — A  		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis						
			įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №					
		103.73	99.64	99.61							
				Kystucio q.							
				 Mouuškov q.							
APRAŠYMAS											
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI								
Dangtis <i>betonas</i>			Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		
Slenos <i>betonas</i>			d. medž.		d. medž.		d. medž.		d. medž.		
Dugnas <i>betonas</i>			150 <i>betonas</i>		150 <i>bet</i>						
Lipynės 8			Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius								
Esamo vandens kiekis <i>nėra</i>			Objektas: <i>Kystucio q. balzyslo požem. tūlio išplėtim. montavimas</i>								
Esamų dujų kiekis <i>nėra</i>			Invent. №		Sk. viršininkas						
Šulinys pastatytas 19 m.			Data		Sk. vyr. inžinierius						
					Vykdė		<i>E. Guobienė</i>				
					Braižė						
					Tikrinio						