

3771

Forma I, M-1

Šul. №№ (3) 92	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>lieme</i>	Užsakymo № <i>06. Nr. 1175</i>	19 m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
			įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №			
		103.81	99.37	99.35					
		APRAŠYMAS							
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI							
Dangtis <i>betonas</i>		Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Stenos <i>betonas</i>		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas <i>betonas</i>		150	<i>her</i>	150	<i>her</i>				
Lipynės <i>g</i>		Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius							
Esamo vandens kiekis <i>nėra</i>		Objektas: <i>Kestučio g. valgykla poš. ūkis išilgt. montavimas</i>							
Esamų dujų kiekis <i>nėra</i>		Invent. №	Sk. viršininkas						
Šulinys pastatytas 19 m.		Data	Sk. vyr. inžinierius						
			Vykde		<i>E. Snelienė</i>				
			Braižė						
			Tikrino						