




3771

Forma T, №—1

Šul. №№ ⁽⁴⁾ 93	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>lieme</i>	Užsakymo № <i>Ob. Nr. 1175</i>	19 m.	Vilnius					
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS						
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis					
			įėjimas	išėjimas	prijung. № 3	prijung. №				
		103.80	99.24	99.23	99.31					
		APRAŠYMAS								
		Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI						
Dangtis <i>betonas</i>		Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		
Sienos <i>betonas</i>		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	
Dugnas <i>betonas</i>		150	<i>kur</i>	150	<i>kur</i>	150	<i>kur</i>			
Lipynės 10		Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius								
Esamo vandens kiekis <i>nėra</i>		Objektas: <i>Kestutis g. Valgyklos požem. ūlio išplėtim. montavimas</i>								
Esamų dujų kiekis <i>nėra</i>		Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius					
Šulinys pastatytas 19 m.		Data	Vykde		<i>E. Guobienė</i>					
			Braižė							
			Tikrinio							