




105

3771

<b>Канализация</b>	Колодец № 11-95	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Монинская</u>	Дело №	1962 г.						
<p style="text-align: center;">Чертеж колодца М 1:50</p> 		О т м е т к и			П Р И В Я З К А						
		Крышка	Лотка				Тру б				
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №							
103 80	1) 99.25	2) 99.22	3) 99.30								
О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б								
Крышка чугунная			В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №		
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены <del>круп.</del> бет.			150	кер.	150	кер.	150	кер.			
Дно <del>круп.</del> бет.											
Скобы 10 <del>шт.</del>			Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий				
Наличие воды			Объект 3290								
Наличие газа			Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель			
Год строительства 19			Дата	Чертил		Проверил					
			1962 V.5	Модис		Багуд.		Милевский			