

377.2

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 43-101



Город Вильнюс

Улица Монюшкис

Дело № _____

19 62 г.


Чертеж колодца
М 1:50
по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
103.65	100.45	100.42		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.
 Крышка чугунная *дерево*
 Стены кирп. бет.
 Дно кирп. бет.
 Скобы - 3
 Наличие воды _____
 Наличие газа _____
 Год строительства 19 _____

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	<i>кер.</i>	150	<i>кер.</i>				

Институт проектирования городского и сельского строительства | Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №	Гл. геодезист	<i>Лоранс</i>
	Рук. группы	
Дата	Исполнитель	<i>Лоранс</i>
	Чертил	
	Проверил	
10.09.1962г		<i>Ракса</i>