

3772

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>44-11</u>	Город <u>Vilnius</u>	Улица <u>Poiskos</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	------------------------	----------------------	----------------------	--------------	-----------------

О т м е т к и				П Р И В Я З К А		
Крышка	Л о т к а		Т р у б			
	у входа	у выхода	подкл. №			подкл. №
102.68	97.92	97.91				

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u> Стены <u>кирп. бет.</u> Дно <u>кирп. бет.</u> Скобы <u>платан 10 шт</u> Наличие воды _____ Наличие газа _____ Год строительства 19 _____				В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
				300	асб. бет	300	асб. бет				
Институт проектирование городского строительства								Отдел изысканий			
Объект <u>3230</u>											
Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата			
Дата		Чертил		Проверил		Гл. геодезист		Рук. группы			
1962. V. 20		Миневич		Миневич		Миневич		Миневич			