

3772

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 47^с-111


Город Вильнюс

Улица Мотушкис

Дело № _____

1962 г.

Чертеж колодца
М 1:25
по А-А 103.45




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
103.45	101.53	101.41	101.46	101.45

П Р И В Я З К А

ул. Мотушкис



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы - 3

Наличие воды -

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	150	чуг.	150	чуг.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. № _____

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

11.09.1962

Логози

Раиси

Раиси