

3772

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 47^а - 112


Город Вильнюс

Улица Монтошюс

Дело №

1962 г.


Чертеж колодца
М 1:25
по А-А.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
103.49	101.73	101.65	101.74	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп бет.

Дно кирн. бет.

Скобы -3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг.	150	чуг.	100	чуг.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №	Гл. геодезист		Логодис
	Рук. группы		Вайсис
	Исполнитель	Логодис	Раксе
Дата	Чертил		
11.09.62 г.	Проверил		

