

3772

Форма 55 гс

| | | | | | | |
|---|----------------|---|--------------------------|-------------------|--|---------------|
| ВОДОПРОВОД №49 | Колодец № 126 | Город <u>Вильнюс</u> | Улица <u>Туркменитос</u> | Дело № _____ | 19 <u>62</u> г. | |
| <p><i>защитки</i></p> <p>Чертеж колодца М. 1:</p> <p>102.81</p> | | О т м е т к и | | | | |
| | | Крыши | Дно | Трубы | | |
| | | 102.81 | | | | |
| О П И С А Н И Е | | | | | | |
| Состояние колодца и материал | | Сеть | Трубы д. матер. | Фасон части | Залвиж. шт. | Гидр. тип. |
| Крышки | Чугун | Магистр. | $d=$ чуг. жел. | | $d=$ Р. Ф. | Новый $H=$ |
| Стены | Кирпич. бетон. | | Подкл. | $d=$ чуг. жел. | | $d=$ Р. Ф. |
| Дно | Бетон. | Разводящая | | $d=$ чуг. жел. | | $d=$ Р. Ф. |
| Скобы | Чугун | | Подключ. | $d=$ чуг. жел. | | $d=$ Р. Ф. |
| Год строит. | 19 | Институт проектирования городского и сельского строительства | | | Отдел изысканий | |
| Налич. воды | | Объект <u>3290</u> | | | | |
| Налич. газа | | Инв. № | Гл. геодезист | <i>Герадийс -</i> | <i>Lozgis</i> <i>Вайлис</i> <i>Ранис</i> | |
| | | | Рук. группы | | | |
| | | | Исполнитель | | | |
| | | | Чертил | | | |
| | | Дата 7.09.1962г | Проверил | | | |