




3772

ВОДОПРОВОД	Колодец № 136-135	Город Вильнюс	Улица Троякитис	Лело №	1962 г.	
		О т м е т к и				
		Крыши	Дно	Трубы	П Р И В Я З К А	
Чертеж колодца М. 1:50 но А-А		102.74	100.52	1-2-3 100.66		
		О П И С А Н И Е				
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d=100		d=	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Дно	Бетон. грунт.	Подкл.	d=50		d=	Старый
Скобы	Чугун - 3		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Год строит.	19	Разводящая	d=		d=	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
		Объект 3290				
		Инв. №	Гл. геодезист		Водоснабжение	
			Рук. группы		Водоотведение	
		Дата	Исполнитель		Ремонт	
			Чертил			
		15.09.1962 г.	Проверил			

