

3772

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 129 - 141



Город Вильнюс

Улица Гиренетос

Дело №

19 62 г.


Чертеж колодца
М 1:25
по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
103.28	101.63	101.61		

П Р И В Я З К А



ул. Гиренетос

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>		В х о л		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп</u> бет.		150	чуг.	150	кирп.				
Дно <u> кирп.</u> бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы - 2		Объект 3290							
Наличие воды -		Инв. №	Гл. геодезист		Подпись -		Подпись		
Наличие газа			Рук. группы				Ванис		
Год строительства 19		Дата	Исполнитель				Ракса -		
			Чертил						
		14.09.1962 г.	Проверил						