

3772

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 124 - 151

Город Вильнюс



Улица Струненос

Дело №

1962 г.

Чертеж колодца
М 1:25


по А-А.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
103.20	101.22	101.20		

П Р И В Я З К А



ул. Струненос

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугуннаяСтены кирп.-бет.Дно кирп. бет.

Скобы - 2

Наличие воды —

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

14.09.1962г.

Богачев

Баранов

Ракеев