

3772

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 123-152

Город Вильнюс

Улица Стрелишос

Дело №



1962 г.

Чертеж колодца

М 1:25

А-А


103.20



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
103.20	100.82	100.80		

П Р И В Я З К А



ул. Стрелишос

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы - 2

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Дата 14.09.1962

Проверил

Boogis

Dagis

Ramsa