

3772

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 128^а-164



Город Вильнюс

Улица Гиренетос

Дело №

19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:25
по 4-4.




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
103.19	101.85	101.84		

П Р И В Я З К А

ул. Гиренетос



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы - 2

Наличие воды -

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	крас.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №	Гл. геодезист		Возник
	Рук. группы		Вайс
	Исполнитель		Ракса
Дата	Чертил		
	Проверил		