

3772

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № 61 - 1	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Момішкюс</i>	Лето №	1962 г.	
Чертеж колодца М. 1:		Отметки			П Р И В Я З К А		
		Крыши	Дно	Трубы			
<i>Vandentiekio sklenelė</i>		О П И С А Н И Е					
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части.	Залвиж. шт.	Гидр. тип.	
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$	
Стены	Кирпич. бетон.		Подкл.		$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.
Дно	Бетон.	Разводящая		$d=$ чуг. жел.			$d=$ Р. Ф.
Скобы	Чугун		Подключ.	$d=$ чуг. жел.			$d=$ Р. Ф.
Год строит.	19	Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел изысканий
Налич. воды		Объект <i>8290</i>					
Налич. газа		Инв. №	Гл. геодезист	<i>J. Moška</i>			
			Рук. группы	<i>Daugys</i>			
		Дата 1962.11.29	Исполнитель	<i>Milnėnis</i>		<i>Milnėnis</i>	
			Чертил	<i>Ulinėnis</i>		<i>Ulinėnis</i>	
			Проверил				