



3772

| | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------------|------------------------|--------|---------|
| Канализация | Колодец № 100-57 | Город <u>Vilnius</u> | Улица <u>Моминькос</u> | Дело № | 1962 г. |
|--------------------|------------------|----------------------|------------------------|--------|---------|


Чертеж колодца
М 1:50



О т м е т к и

| Крышка | Лотка | | Тру б | |
|--------|---------|----------|----------|----------|
| | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
| 103.24 | 100.72 | 100.69 | | |

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

| Состояние колодца и матер. | Т Р У Б | | | | | | | |
|--|---------------|------------|------------------|-----------------|----------|--------|----------|--------|
| | Вход | | Выход | | Подкл. № | | Подкл. № | |
| | диам. | матер. | диам. | матер. | диам. | матер. | диам. | матер. |
| Крышка <u>чугунная</u> | | | | | | | | |
| Стены <u> кирп. бет.</u> | 150 | <u>кер</u> | 150 | <u>кер</u> | | | | |
| Дно <u> кирп. бет.</u> | | | | | | | | |
| Скобы <u> 2</u> | | | | | | | | |
| Наличие воды | | | | | | | | |
| Наличие газа | | | | | | | | |
| Год строительства 19 | | | | | | | | |
| Институт проектирование городского строительства | | | | Отдел изысканий | | | | |
| Объект <u>3290</u> | | | | | | | | |
| Инв. № | Гл. геодезист | | <u>Гасюнас</u> | | | | | |
| | Рук. группы | | <u>Доминькас</u> | | | | | |
| | Исполнитель | | <u>Милиунас</u> | | | | | |
| Дата | Чертил | | <u>Милиунас</u> | | | | | |
| <u>1962.11.8</u> | Проверил | | | | | | | |