



3772

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № <u>7-59</u>		Город <u>Вильнюс</u>		Улица <u>Моминькос</u>		Дело № _____		19 <u>62</u> г.	
Чертеж колодца М. 1: <u>gaisrinis krana</u>				О т м е т к и			П Р И В Я З К А  Моминькос g-м				
				Крыши	Дно	Трубы					
				103.28							
О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и материал				Сеть	Трубы л. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.			
Крышки	Чугун			Магистр.	d=		d=	Новый H=			
Стены	Кирпич. бетон.				чуг. жел.		Р. Ф.				
Дно	Бетон.				d=		Р. Ф.				
Скобы	Чугун			Подкл.	чуг. жел.		d=	Старый H=			
Год строит.	19			Разводящая	d=		Р. Ф.				
Налич. воды					чуг. жел.						
Налич. газа				Подключ.	d=		d=	Московский H=			
					чуг. жел.		Р. Ф.				
				Институт проектирования городского и сельского строительства							
				Отдел изысканий							
				Объект <u>3290</u>							
				Инв. №	Гл. геодезист	<u>Глодис</u>					
					Рук. группы	<u>Дажур</u>					
				Исполнитель	<u>Милин</u>						
				Дата	Чертил	<u>Милин</u>					
				1962.4.5	Проверил						