

3772



Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД

Колодец № 3-60

Город *Вильнюс*Улица *Монинская*


Лето №

19 *62* г.Чертеж колодца
М. 1:50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
10326	100.88	1) 101.04 2) 101.07 3) 102.86

П Р И В Я З К А

*Монинская г-и*

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	<i>Чугун мелкий</i>	Магистр.	$d=1) 50$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$
Стены	<i>Кирпич. бетон.</i>					
Дно	<i>Бетон. грунт</i>	Подкл.	$d=2) 40$ чуг. жел.	<i>b</i>	$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$
Скобы	<i>Чугун 6 шт.</i>					
Год строит.	19	Разводящая	$d=3) 25$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
		Объект <i>3290</i>				
		Инв. №	Гл. геодезист	<i>Мирош</i>		
			Рук. группы	<i>Бажу</i>		
		Дата	Исполнитель	<i>Мирош</i>		<i>Мирош</i>
			Чертил	<i>Мирош</i>		<i>Мирош</i>
			Проверил			