




Канализация Колодец № 4-63 Город Вильнюс Улица Монивішкос Дело №..... 1962 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	2) у входа	3) у выхода	подкл. № 1	подкл. №
103.26	100.61	100.59	101.27	



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
Крышка <u>чугунная медия</u>	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. <u>бет.</u>	150	кер	150	кер	150	кер		
Дно кирп. <u>бет.</u>					Институт проектирование городского строительства			
Скобы <u>железа</u>					Отдел изысканий			
Наличие воды					Объект <u>3230</u>			
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		<u>Modis</u>				
Год строительства 19	Дата	Рук. группы		<u>Дажур</u>				
	1962.	Исполнитель		<u>Милевиц</u>				<u>Милевиц</u>
		Чертил		<u>Милевиц</u>				<u>Милевиц</u>
		Проверил						