

3772

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 46 - ⁷¹/₄₃


Город Вильнюс

Улица Мотушки

Дело № _____

1962 г.


Чертеж колодца
М 1:50
по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
102.84	97.45	97.44	100.61	100.23

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
Крышка <u>чугунная</u>	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп.-бет.</u>	300	кер.	300	кер.	150	шт.	150	шт.
Дно <u>кирп. бет.</u>	Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы - 13								
Наличие воды -	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		
Наличие газа	Дата	Чертил		Проверил				
Год строительства 19	10.09.1962г							