

3772

Форма 55 гс



ВОДОПРОВОД

Колодец № 101-72

Город *Vilnius*Улица *Мониторка*

Лето №


1972 г.

Чертеж колодца
М. 1: 50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
103.41	101.19	101.61

П Р И В Я З К А

*Мониторка 8.*

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=150$		$d=$	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H=$
Дно	Бетон.	Подкл.	$d=200$		$d=$	Старый
Скобы	Чугун 4		чуг. жел.		Р. Ф.	$H=$
Год строит.	19	Разводящая	$d=$		$d=$	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	$H=$
Налич. газа		Подключ.	$d=$		$d=$	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
		Объект 3290				
		Инв. №	Гл. геодезист	Juodis		
			Рук. группы			
		Дата 1962 VI 8	Исполнитель	Mielinis		Alkulis
			Чертил	Mielinis		
			Проверил			