


Канализация Колодец № 43-8 Город Вильнюс Улица Розкош Дело № ..... 19 62 г.


Чертеж колодца  
М 1:50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
10296	98.30	98.28		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	300	arb. bet	300	arb bet				
Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий			
Скобы металл 9	Объект 1390							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		[Signature]
Наличие газа	Дата	Чертил		Проверил		[Signature]		
Год строительства 19	1942 v 17							